

	J									
Revisione	Sostituisce codice	Disegno N°	del	Modifica						
	Comune di Ancona - Direzione Progettazioni,						07			
Committ.	Manutenz	ioni, Viabi	lità, Frana	e Sicurezz	za		Disegno U/			
	Rilievo criti	co delle s	trutture de	l comples	so ed	dilizio della				
	Mole Vanvitelliana di Ancona e coordinamento e						Δ			
Oggetto	l'assistenza alle indagini e prove sui materiali						Modifica			
	RILIEVO FO	TOGRAFIC	O E QUAD	RO FESSU	RATIV	0				
	Relazione f	otografic	a e descrit	tiva				\mathbb{R}		
Elaborato							Serie	NQ		
Codice	001-16_IS.	10.A001	Data	01.06.2016	Scala		Redatto	M. F.		

ing. Massimo Formica

viale Carducci, 21 - 62019 Recanati (MC)

e-mail: massimoformica@tin.it

Progettista tel: +39 338 3073928

Timbro e firma

Sommario

1	Relazione fotografica (strutture in muratura)	. 3
2	Relazione fotografica (capriate in legno zona "Nervi")	50

1 Relazione fotografica (strutture in muratura)

Le strutture in muratura del complesso mole vanvitelliana hanno subito nel corso del tempo evidenti trasformazioni e mutamenti, che hanno prodotto un quadro di fessurazione diffuso ed eterogeneo. L'individuazione delle situazioni maggiormente significative è stata effettuata mediante rilievo fotografico e successiva referenziazione in pianta nei seguenti elaborati, allegati alla presente relazione:

RQ_01: "RILIEVO FOTOGRAFICO E QUADRO FESSURATIVO - Vista in pianta: livello I (quota 1.80 m)";

RQ_02: "RILIEVO FOTOGRAFICO E QUADRO FESSURATIVO - Vista in pianta: livello II (quota 4.80 m)";

RQ_03: "RILIEVO FOTOGRAFICO E QUADRO FESSURATIVO - Vista in pianta: livello III (quota 7.80 m)";

RQ_04: "RILIEVO FOTOGRAFICO E QUADRO FESSURATIVO - Vista in pianta: livello IV (quota 10.70 m)";

RQ_05: "RILIEVO FOTOGRAFICO E QUADRO FESSURATIVO - Vista in pianta: livello V (quota 13,50 m)";

RQ_06: "RILIEVO FOTOGRAFICO E QUADRO FESSURATIVO - Vista in pianta: copertura";



QF_1 :facciata esterna
Fessure con espulsione muratura



QF_2 :facciata esterna
Fessure con espulsione muratura



QF_3 :facciata esterna
Fessure con espulsione muratura



QF_4 :facciata esterna
Fessure con espulsione muratura











QF_13 :facciata esterna Presenza fessura verticale

QF_14 :facciata esterna Problema di verticalità della parete



QF_15 :facciata esterna Problema di verticalità della parete



QF_16 :facciata esterna



QF_17 :facciata esterna Problema di verticalità della parete



QF_18: quota 1,80 m Arcata non passante



QF_19: quota 1,80 m Arcate completamente aperte



QF_20: quota 1,80 m Riduzione dello spessore della parete




QF_21: quota 1,80 m



QF_22: quota 1,80 m





QF_25: quota 1,80 m Asportazione parziale della parte inferiore dell'arcata



QF_26: quota 1,80 m Presenza di una nicchia richiusa





QF_29: quota 1,80 m Lesione dell'arcata



QF_30: quota 1,80 m Arcata parzialmente richiusa



QF_31: quota 4,85 m Mancato ammorsamento e presenza di una fessura diffusa



QF_32: quota 4,85 m Fessura verticale



QF_33: quota 4,85 m Fessura diagonale



QF_34: quota 7,80 m Finestre aggiunte successivamente



QF_35: quota 7,80 m Finestre aggiunte successivamente



QF_36: quota 7,80 m Tessitura interna della muratura a vista su nicchia aperta







QF_41: quota 7,80 m Apertura non richiusa




QF_42: quota 7,80 m Architrave mancante



QF_43: quota 7,80 m Mancato ammorsamento




QF_44: quota 7,80 m





QF_47: quota 7,80 m Traccia verticale richiusa



QF_48: quota 7,80 m Arcata richiusa



QF_49: quota 7,80 m Mancato ammorsamento



QF_50: quota 7,80 m





QF_53: quota 7,78 m Mancato ammorsamento



QF_54: quota 7,78 m Problema aggancio putrella del soppalco



QF_55: quota 7,78 m Problema aggancio putrella del soppalco



QF_56: quota 7,78 m Mancato ammorsamento





QF_59: quota 7,78 m Fessura verticale



QF_60: quota 7,78 m Grande apertura parzialmente richiusa



QF_61: quota 7,78 m Riduzione dello spessore della muratura



QF_62: quota 7,78 m Fessura verticale



QF_63: quota 7,78 m Fessura verticale

QF_64: quota 7,78 m Mancato ammorsamento agli angoli



QF_65: quota 7,78 m Problema aggancio putrella del soppalco



QF_66: quota 10,76 m



QF_67: quota 10,76 m

Aperture ad arco passanti e successivamente richiuse parzialmente



QF_68: quota 10,76 m Aperture ad arco passanti e successivamente richiuse parzialmente



QF_69: quota 10,76 m



QF_70: quota 10,76 m Presenza di nicchie da rimozione travi



QF_71: quota 10,76 m



QF_72: quota 10,76 m Mancato ammorsamento






QF_75: quota 10,76 m Mancato ammorsamento



QF_76: quota 10,76 m Mancato ammorsamento



QF_77: quota 10,76 m Capriata indagata per ammorsamento



QF_78: quota 10,76 m Ribaltamento in testa in atto



QF_79: quota 10,76 m Ribaltamento in testa in atto



QF_80: quota 10,76 m Ribaltamento in testa in atto



QF_81: quota 10,76 m Mancato ammorsamento

QF_82: quota 10,76 m Grande fessura diagonale



QF_83: quota 10,76 m



QF_84: quota 10,76 m Mancato ammorsamento



QF_85: quota 10,76 m Ribaltamento in testa in atto



QF_86: quota 10,76 m Riduzione spessore della muratura



QF_87: quota 10,76 m
Presenza di tubi in acciaio che attraversano la parete



Apertura su parete interna con paramento esterno in mattoni e riempimento interno riempimento interno



QF_90: quota 10,76 m Apertura su parete interna



QF_91: quota 10,76 m Fessura diagonale



QF_92: quota 13,30 m Fessure diffusa



QF_93: quota 13,30 m Fessura diffusa



QF_94: quota 13,30 m Mancato ammorsamento



QF_95: quota 13,30 m



QF_96: quota 13,30 m



QF_97: quota 13,30 m





QF_100: facciata interna



QF_101: facciata interna




QF_102: facciata interna



QF_103: facciata interna




QF_104: facciata interna



QF_105



QF_106:



QF_107:



QF_108:



QF_109:



QF_110:



QF_111: ammorsamento assente




2 Relazione fotografica (capriate in legno zona "Nervi")



Capriata telaio 17



Capriata telaio 16



Capriata telaio 15



Capriata telaio 14



Capriata telaio 13



Capriata telaio 12



Capriata telaio 11



Capriata telaio 10



Capriata telaio 9




Capriata telaio 8



Capriata telaio 7



Capriata telaio 6



Capriata telaio 5




Capriata telaio 4



Capriata telaio 3



Capriata telaio 2



Capriata telaio 1

