


<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 728 Endoscopia_11 data prova: 04/03/16</p>  <p>2016/03/04 15:39:01</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario intonacato. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete esterna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 80 cm. Perforazione dall'esterno verso l'interno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) 0-50: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara; 50-60: Cavità grossolana ortogonale estesa per circa metà della sezione del foro; 60-80: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 729 Endoscopia_12 data prova: 04/03/16</p>  <p>2016/03/04 15:55:15</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario intonacato. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete esterna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 80 cm. Perforazione dall'interno verso l'esterno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) 0-40: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara; 40-50: Elemento grossolano biancastro seguito da elemento grigiastro irregolare; 50-80: Mattoni pieni giallastri e rossastri legati con malta chiara e cavità diffuse.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 730 Endoscopia_13 data prova: 04/03/16</p>  <p>2016/03/04 16:59:34</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario intonacato. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete centrale piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 80 cm. Perforazione dall'esterno verso l'interno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) 0-40: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara e piccole cavità diffuse; Da 40 a 80 (fine indagine): Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara e cavità grossolane a fondo foro.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 731 Endoscopia_14 data prova: 04/03/16</p>  <p>2016/03/04 16:05:48</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario intonacato. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete interna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 78 cm. Perforazione dall'interno verso l'esterno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) Da 0 a 78 (fine indagine): Mattoni pieni giallastri e rossastri legati con malta chiara e cavità diffuse.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 732 Endoscopia_15 data prova: 04/03/16</p>  <p>2016/03/04 16:15:54</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario intonacato. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete centrale piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 100 cm. Perforazione dall'interno verso l'esterno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) Da 0 a 45: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara; Da 45 a 100 (fine indagine): Vasta intercapedine che termina con una parete di mattoni giallastri legati.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 738 Endoscopia_20 data prova: 07/03/16</p>  <p>2016/03/07 15:13:04</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario a faccia vista. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta. Parete esterna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 80 cm. Perforazione dall'interno verso l'esterno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) 0-30: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara; 30-50: Cavità grossolana alternate a mattoni pieni grigiastri legati con malta chiara; 50-80 (fine indagine): Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara e cavità diffuse.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 737 Endoscopia_21 data prova: 04/03/16</p>  <p>2016/03/04 15:32:41</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Solai della prima elevazione in prossimità dell'apice della volta sottostante. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 30 cm. Perforazione dall'alto verso il basso. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione alto-basso (progr. in cm) Da 0 a 10: Massetto con pezzami di pietrisco di varie forme legati; Da 10 a 30 (fine indagine): Elementi in laterizi giallastri.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 739 Endoscopia_22 data prova: 07/03/16</p>  <p>2016/03/07 15:33:05</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario a faccia vista. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete esterna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 96 cm. Perforazione dall'interno verso l'esterno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione esterno-interno (progr. in cm) Da 0 a 30: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara ed un foro di precedente endoscopia; Da 30 a 96 (fine indagine): Vasta intercapedine che termina con una parete di mattoni giallastri legati.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 740 Endoscopia_23 data prova: 07/03/16</p>  <p>2016/03/07 15:44:42</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario a faccia vista. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete esterna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 80 cm. Perforazione dall'interno verso l'esterno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione interno-esterno (progr. in cm) Da 0 a 30: Mattoni pieni giallastri legati con malta chiara ed un foro di precedente endoscopia; Da 30 a 80 (fine indagine): Mattoni pieni rossastri e giallastri legati con malta chiaro-grigiasta e cavità diffuse.</p>	<p>Technogeo s.r.l. rapporto di prova N: 742 Endoscopia_25 data prova: 07/03/16</p>  <p>2016/03/07 15:26:47</p> <p>STRUTTURA: NELL'IMMEDIATA VICINANZA DEL FORO Paramento murario a faccia vista. Muratura in mattoni pieni con ricorsi di malta regolari. Parete esterna piano I. DESCRIZIONE DEL FORO DI INDAGINE Profondità 80 cm. Perforazione dall'esterno verso l'interno. DESCRIZIONE STRATIGRAFIA DEL FORO Direzione esterno-interno (progr. in cm) Da 0 a 80 (fine indagine): Mattoni pieni rossastri e giallastri legati con malta chiaro-grigiasta e cavità diffuse.</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

**INDAGINI SULLE STRUTTURE (MURATURA)
ENDOSCOPIE**
Vista in pianta: livello III (quota 7.80 m)
(scala 1:350)



L'indagine endoscopica è stata effettuata con strumento ottico ad illuminazione diretta con visore frontale. Foro con diametro 36 mm con andamento orizzontale e direzione perpendicolare al fronte del paramento murario. Foro effettuato con trapano a roto percussione.

- * E_10 andamento orizzontale e direzione obliqua rispetto al paramento murario per intercettare una lesione della muratura visibile esternamente.
- * E_21 andamento verticale e dall'alto verso il basso.

Note / Istruzioni / prot.		Anteprima	
			
Revisione	Sostituisce codice	Disegno N°	del
Committ.		Modifica	
Comune di Ancona - Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana e Sicurezza		Disegno	
Rilievo critico delle strutture del complesso edilizio della Mole Vanvitelliana di Ancona e coordinamento e l'assistenza alle indagini e prove sui materiali		04	
INDAGINI SULLE STRUTTURE (MURATURA) Endoscopie		A	
Vista in pianta: livello III (quota 7.80 m)		IS	
Elaborato	Codice	Data	Scala
001-16_IS.04.A001	01.06.2016	1:350	Redatto
ing. Massimo Formica		M. F.	
viale Carducci, 21 - 62019 Recanati (MC)		Timbro e firma	
e-mail: massimofornica@tin.it			
Progettista		tel: +39 338 3073928	