



ACCORDO QUADRO TRIENNALE

**“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI
SOSTEGNO”**

ACCORDO QUADRO 2022/2023/2024	<i>Ai sensi dell'art.3 comma primo lett.iii e art. 54 del D.Lgs 50/2016. “Contratto normativo” concluso tra una Stazione Appaltante e un operatore economico.</i>
	CUI 00351040423 2022 A 030 CUP E35F21001340005 CIG 9118625F62

Elaborato 02
FASCICOLO OPERE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca BALDASSARRI (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa -*

Febbraio 2022



1	
Ubicazione	Muro di sostegno di Via Thaon de Revel 6 (zona Passetto, al di sopra della pista di pattinaggio) Ancona AN
Spesa prevista	380.000,00€
Descriz. Intervento	Realizzazione di una tura di pali profondi gettati in opera a monte, ripristino cortina di muratura con tecnica cuci-scuci e opere di completamento come rifacimento a monte marciapiede, fognature.

Foto illustrative





2	
Ubicazione	Muro di sostegno della scalinata che raggiunge il Duomo di S. Ciriaco (zona Duomo di San Ciriaco sottoposta a vincolo paesaggistico, al di sopra dello Scalone Nappi) Ancona (AN)
Spesa prevista	210.000,00€
Descriz. Intervento	Demolizione puntuale a settori del muro di contenimento della scarpata e rifacimento dello stesso con fondazioni profonde su micropali. Opere di completamento, rimozione della vegetazione a ridosso e ripristino scalinata.


Foto illustrativa





3	
Ubicazione	Muro di Sostegno della Strada del Giro (zona Montesicuro, mura storiche da tutelare alle porte d'ingresso del centro) Ancona (AN)
Spesa prevista	300.000,00€
Descriz. Intervento	Abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto e realizzazione di una tura di pali profondi gettati in opera a monte. Ripristino cortina di muratura con tecnica cuci-scuci e opere di completamento come rifacimento del marciapiede, fognature e realizzazione di un piccolo spazio con giochi per bambini.

Foto illustrative





4	
Ubicazione	Muro di Sostegno di Via Redi (zona Palombina Nuova) Ancona (AN)
Spesa prevista	140.000,00€
Descriz. Intervento	Demolizione puntuale a settori del muro di contenimento della scarpata e della strada soprastante. Rifacimento dello stesso in cemento armato e opere di completamento quali rimozione della vegetazione a ridosso e ripristino marciapiede.

Foto illustrative





5	
Ubicazione	Muro di Sostegno di Via Pirandello (zona Monte Dago ai piedi di Villa Borella) Ancona (AN)
Spesa prevista	230.000,00€
Descriz. Intervento	Demolizione puntuale a settori del muro di contenimento della scarpata e della strada privata soprastante. Rifacimento dello stesso in cemento armato e opere di completamento quali rimozione della vegetazione a ridosso e ripristino marciapiede.

Foto illustrative





6	
Ubicazione	Muro di Sostegno di Via Conca (zona Torrette, muro di sostegno terrapieno parco) Ancona (AN)
Spesa prevista	80.000,00€
Descriz. Intervento	Rimozione completa del muro di contenimento della scarpata e sostituzione con ecoblocchi di contenimento. Opere di completamento quali rimozione della vegetazione a ridosso, ripristino del marciapiede e rimodellazione pendenza del terreno.


Foto illustrativa





7	
Ubicazione	Mura di sostegno di Via Oddo di Biagio (zona Guasco, Largo Belvedere, area soggetta a vincolo paesaggistico) Ancona (AN)
Spesa prevista	124.000,00€
Descriz. Intervento	Ripristino della muratura di sostegno con tecnica dello scuci-cuci, rimozione di eventuale vegetazione dannosa, rifacimento e messa in sicurezza del passaggio pedonale della scala con sostituzione del parapetto.

Foto illustrativa





COMUNE di ANCONA
Direzione Manutenzioni