

RELAZIONE FOTOGRAFICA

1. PREMESSA

La presente relazione è relativa all'individuazione della Scuola Primaria Pietralacroce del Comune di Ancona evidenziata nella foto seguente.



Dopo una sintetica descrizione dell'edificio si riporta la documentazione fotografica realizzata durante il sopralluogo.

2. DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

L'edificio è costituito da un corpo principale in muratura portante di mattoni pieni e da un successivo ampliamento in c.a. separato dal precedente da un giunto presumibilmente sismico di idonee dimensioni. Entrambi i corpi si articolano su due piani fuori terra collegati tra loro per mezzo di una scala interna in c.a. ed una esterna in acciaio giuntata alla struttura.

Oggetto di intervento è solo la porzione di struttura in c.a..

3. ALLEGATO FOTOGRAFICO

Nelle pagine seguenti si riportano le fotografie scattate durante il sopralluogo suddivise in funzione dei piani cui si riferiscono ed identificate con i codici:

- P.T_n° foto: Foto scattate al Piano Terra;
- P.1_n°foto: Foto scattate al Piano Primo.

In ultimo, nelle piante relative ai due piani dell'edificio, sono indicati i punti di presa fotografica delle relative fotografie.

Foto Piano Terra



Foto: P.T_1



Foto: P.T_2



Foto: P.T_3



Foto: P.T_4



Foto: P.T_5



Foto: P.T_6



Foto: P.T_7



Foto: P.T_8



Foto: P.T_9




Foto: P.T_10



Foto: P.T_11




Foto: P.T_12



Foto: P.T_13




Foto: P.T_14



Foto: P.T_15



Foto: P.T_16



Foto: P.T_17



Foto: P.T_18



Foto: P.T_19




Foto: P.T_20



Foto: P.T_21



Foto: P.T_22



Foto: P.T_23



Foto: P.T_24

Foto Piano Primo




Foto: P.1_1



Foto: P.1_2



Foto: P.1_3



Foto: P.1_4



Foto: P.1_5



Foto: P.1_6



Foto: P.1_7




Foto: P.1_8



Foto: P.1_9



Foto: P.1_10



Foto: P.1_11



Foto: P.1_12



Foto: P.1_13

